






NO1 5階崩壊の様子



NO1-2 5階上から見た様子



NO2-1 屋上の壁面が外側に落ちそうになっています。



NO2-2 コンクリートが外側にはがれています。



NO3 屋上のエアコン室外機



NO4 非常階段の下の亀裂



NO5-1 側面外からの亀裂



NO5-2 側面内からの亀裂